

Oxymètre de pouls / mesure saturation oxygène



Code produit

Référence PO 40
EAN13 4211125454326
UPC -

Attributs

Description courte

Tensiomètre

Système de prise de mesure : mesure du pouls et saturation pulsée en oxygène.

Zone de prise de mesure : index

Ecran couleur facile à lire, affichage avec 6 vues disponibles, luminosité de l'écran réglable, indicateur du changement de piles

Fonction :

Signalement lors d'une mesure imprécise, arrêt automatique.

Accessoires inclus :

2 piles AAA, bandoulière, poche de ceinture

Description produit

Caractéristiques